

Jetzt geht das schnelle Internet auch im
ON 08734 Marklkofen
OT Steinberg, Warth, Freinberg

Ab 20.06.2012

können Aufträge gebucht werden.

Eine automatische Anpassung von
Bestandskunden kann nicht erfolgen,
sondern muss beauftragt werden!

Vereinbaren sie einen Termin
zur Beratung bei ihnen vor Ort
unter der Hotline der
Deutschen Telekom T-Direkt Vertrieb und
Beratung **0180 5 180 380**

(14 ct./Min. aus dem Festnetz oder max. 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen)

oder per E-Mail direkt an

G.Selbertinger@telekom.de

oder per PC-Fax an 0391 580141431

Für DSL Bestandskunden
mit aktuellen Tarifen (z.B. C&S Comfort 4 oder 5)
kann ein **Speedup** beauftragt werden
unter der kostenfreien Hotline

0800 330 1000

Bitte beachten sie die erforderliche Hardware!
Endgeräte müssen DPBO-fähig sein
(ADSL2+ fähig)

**Informationen und Firmware
zum Runterladen unter**

www.telekom.de/downloads

Deutsche Telekom

Folgende Geräte unterstützen - mit aktueller Firmware - DPBO:

Modem Speedport 200 ab Firmware 2.00B.28

Wurde aber meist mit einer älteren Firmware ausgeliefert.

Außerdem ist der Softwarestand nur für Servicetechniker der DTAG auslesbar.

Modem Speedport 201 ab FW:2.00.B.29

Hier verhält es sich mit dem Auslesen des Firmwarestandes genauso wie beim SP200.

Aber fast alle 201 werden mit der DPBO-fähigen FW ausgeliefert.

Router:

Speedport W 303V Typen A/B	A =1.09.000	B = 1.10.000
Speedport W 502V Typ A ab Firmware 1.24.00		= aktuell
Speedport W 503V Typ A ab Firmwarestand 66.04.66		66.04.78
Speedport W 503V Typ C ab Werk		1.10
Speedport W 504V FW 1.13		1.15
Speedport W 720V ab FW 1.52.000		1.61.000
Speedport W 721V ab FW 33.04.60		64.04.74
Speedport W 722V Typ A ab Werk		80.04.76
Speedport W 723V Typ A FW 1.00.074		1.00.092
Speedport W 723V Typ B FW 1.11.000		1.24.000
Speedport W 900V ab FW 34.04.57		= aktuell
Speedport W 920V ab FW 65.04.70		65.04.78
Speedport W 921V		1.17.000

AVM (Fritz-Box)

Laut Vertrieb von AVM ist bei den FRITZ!Box-Produkten ab Firmwareversion xx.04.56 die DPBO-und PSD-Shaping Unterstützung enthalten.

Laut <http://download.avm.de/fritz.box/> wären das dann die Modelle:

fritzbox.2170

fritzbox.fon_5124

fritzbox.fon_5140

fritzbox.fon_wlan_7050 mit neuer FW 14.04.33

fritzbox.fon_wlan_7112

fritzbox.fon_wlan_7113

fritzbox.fon_wlan_7141

fritzbox.fon_wlan_7170

fritzbox.fon_wlan_7170sl

fritzbox.fon_wlan_7240

fritzbox.fon_wlan_7270

fritzbox.fon_wlan_7270_v3

fritzbox.wlan_7390

fritzbox.wlan_3131

fritzbox.wlan_3170

fritzbox.wlan_3270

fritzbox.wlan_3270_v3

D-Link

Alle neuen Modems und Modem-Router-Kombigeräte,
also alle DSL-xxxxB beherrschen DPBO:

DSL-321B/EU (Modem)

DSL-2641B/EU (Modem+Router)

DSL-2543B/EU (Modem+Router)

Weitere DSL-xxxB Produkte

(diese wurden nicht explizit von D-Link genannt):

DSL-320B (Modem)

DSL-2542B (Modem+Router)

DSL-2740B (Modem+Router)

DSL-2741B (Modem+Router)

DSL-2640B (Modem+Router)

DSL Router die DPBO nicht unterstützen

Netgear

Keine Produkte (Modems, Router)
von Netgear unterstützen DPBO.
Eine zukünftige Unterstützung ist unklar.

US Robotics

Keine Router von US-Robotics unterstützen DPBO.
Quelle: Email US-Robotics Support
an Stefan D.B., 30.03.2010

Deutsche Telekom

Eumex 800V

ist das einzige **nicht** DPBO-fähige Gerät das aktuell noch im Handel ist.

Router: **Speedport W 723V**

Miete monatlich 1. Jahr: 2,95 €
oder Kauf: 129,99 €



- 4 LAN Ports
- W-LAN
- USB-Anschluss
- 2 analoge Anschlüsse
- DECT Endgeräte

T-DSL

Aufbau / Montage

Gerne installieren unsere

Servicetechniker Ihren

T-DSL Anschluss

für einen Pauschalpreis von 99,95 €

inklusive Anfahrt und Arbeitszeit.

Nützlicher Hinweis:

- Bitte den Arbeitsspeicher des PC/Laptop überprüfen empfohlen ≥ 2 GB
- Taktfrequenz ≥ 2 GHz
- Kompromiss zum WLAN = Speedport Powerline 100 Duo

